

23 luglio 2015

Con la presente vogliamo informare i clienti Italiani con macchine di più di 13 anni munite di sistema di controllo con componenti B&R.

La maggior parte dei componenti B&R non sono più disponibili sul mercato, in particolare quelli della serie B&R 2010 \* e quelli precedenti come per esempio il PLC B&R contenuto in una scatola nera.

Molti di questi sistemi di controllo B&R sono stati forniti con motori ATB e servo moduli Baumüller (scatole gialle installate in cabine elettriche simili ad inverter) anche questi componenti non sono più recuperabili sul mercato e la riparazione dei servo moduli Baumüller può essere fatta solo con pezzi di seconda mano e quindi senza garanzia.

Un altro aspetto è quello che ci sono sempre meno tecnici che conoscono e che possono dare aiuto per qualsiasi problematica su questi dispositivi obsoleti.

Quando si verificano guasti o malfunzionamenti su questi componenti, non c'è altra alternativa alla sostituzione completa con sistemi di comando Lenze (servo inverter e motori) e di controllo Siemens (servo moduli e motori). Ciò comporta un lungo tempo di fermo macchina perché, se la macchina non è più in grado di lavorare, sono necessari 3 mesi di tempo di consegna più il tempo di installazione. Naturalmente ne conseguono grandi perdite di produzione.

Al fine di assicurare l'affidabilità di queste macchine, raccomandiamo fortemente di considerare in tempo l'aggiornamento con PLC Siemens e comandi Lenze.

---

\*Si intende la serie B&R 2010 (2010 non corrisponde all'anno di costruzione). Esiste anche una serie B&R 2005 che è più recente e della quale le parti oggi sono ancora reperibili.

i.A. Miguel Struhalla  
Sales Engineer Modifications  
Technical Support / Modifications

BRÜCKNER After Sales  
GmbH & Co. KG  
Benzstrasse 8-10  
D-71229 Leonberg