

Von: "Service Weaving Machines" <[service.wm@lindauerdornier.com](mailto:service.wm@lindauerdornier.com)>  
An: [antonino.lonetti@lindauerdornier.com](mailto:antonino.lonetti@lindauerdornier.com)  
Datum: 30.09.2020 13:46  
Betreff: Disponibilita di ricambi per l'unita di comando AT con Dialog Panel I

---

Egregio Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che diversi componenti per l'unita di comando AT con Dialog Panel I non vengono più prodotti da parte dei nostri fornitori e per questo motivo non saremo più in grado di garantire la fornitura di pezzi di ricambio per il nostro sistema di comando AT con Dialog Panel I a partire da ottobre 2020.

Il sistema di comando AT con Dialog Panel I è stato installato sulle macchine per tessere DORNIER costruite tra il 1989 e il 1999.

A causa degli sviluppi tecnici, molti componenti di questo sistema di comando non vengono più forniti dai nostri fornitori, né possono essere acquistati tramite intermediari.

Ove possibile, abbiamo sostituito pezzi che non erano più disponibili con versioni più recenti, ma questo non è più possibile per il comando AT con Dialog Panel I.

Per il control modulo si può utilizzare il modulo corrispondente del sistema successore (comando AT con Dialog Panel II), ma gli altri moduli (WLO, TU) non possono più essere sostituiti e vengono quindi rimossi senza sostituzione.

I moduli difettosi possono sempre essere riparati, se necessario. La possibilità di riparazione sarà esaminata in ogni caso individuale dal nostro servizio di riparazione. Contattateci per una riparazione:

Günther Strutz | Telefono +49 8382 703 1305 | e-mail: [guenther.strutz@lindauerdornier.com](mailto:guenther.strutz@lindauerdornier.com)

Offriamo anche la possibilità di modernizzare le vostre macchine per tessere dal sistema di comando AT con Dialog Panel I al sistema di comando AT con Dialog Panel II. In questo caso, vi preghiamo di contattare il nostro servizio trasformazioni:

Manfred Ilg | telefono +49 8382 703 1679 | e-mail: [conversion.wm@lindauerdornier.com](mailto:conversion.wm@lindauerdornier.com)

Vi ringraziamo per la vostra fiducia e speriamo di poter continuare i nostri buoni rapporti commerciali in futuro.

Cordiali saluti

i. V. Michael Stötzel  
Responsabile del Servizio assistenza clienti

---

Headquarter:  
Lindauer DORNIER GmbH  
Rickenbacher Str. 119  
88131 Lindau, Germany

We can only process E-Mails with the complete postal address of the sender.

Commercial Registry:  
HR Kempten Nr. B/1220

Chairman of the Supervisory Board: Dietmar Bichler  
Chairman of the Board of Management: Peter D. Dornier (CEO)  
Managing Directors: Andreas Kückelmann (COO), Hans-Jürgen Schmidt (CFO)

Headquarter:  
Lindauer DORNIER GmbH  
Rickenbacher Str. 119  
88131 Lindau, Germany

Wir können E-Mail-Nachrichten nur bearbeiten, wenn diese die volle Postanschrift des Absenders enthalten.  
We can only process E-Mails with the complete postal address of the sender.

Commercial Registry:  
HR Kempten Nr. B/1220

Chairman of the Supervisory Board: Dietmar Bichler  
Chairman of the Board of Management: Peter D. Dornier (CEO)  
Managing Directors: Andreas Kückelmann (COO), Hans-Jürgen Schmidt (CFO)