

14 Dicembre 2022

Le macchine imbozzimatrici costruite da Karl Mayer Rotal tra il 1998 e il 2010 sono equipaggiate di inverter Siei-Gefran tipo AVY e di PLC Schneider tipo TSX.

Da tempo i principali componenti di questi sistemi elettronici di controllo non sono più reperibili. Fa parte della medesima problematica il fatto che il mercato non offre componenti alternativi in sostituzione agli esistenti e allo stesso tempo la scorta interna in KM è di fatto esaurita.

Per questi motivi non è più possibile garantire una positiva e immediata assistenza per queste macchine.

Come sempre siamo disponibili ad aiutare i ns Clienti anche in futuro, ma considerando quanto sopra citato, tale supporto risulterà estremamente limitato.

Abbiamo pertanto messo a punto una proposta commerciale con offerte mirate per le singole necessità che possono andare dalla semplice sostituzione degli armadi elettrici fino alla rottamazione degli impianti e loro sostituzione con macchine di ultima generazione.

Giuseppe Moretti

Sales Manager Italy

Business Unit Warp Preparation

KARL MAYER ROTAL S.r.l.

Via Trento, 117 – 38017 Mezzolombardo (TN) – Italy

Via Tinaia, 26 – 59100 Prato (PO) – Italy