

SERVIZIO POST VENDITA PER ORDITOIO SEZIONALE TIPO SUPERTRONIC

L'orditoio sezionale tipo SUPERTRONIC è stato prodotto tra il 1985 e il 1997.

Ora siamo di fronte al fatto che i componenti essenziali del sistema di controllo elettronico del SUPERTRONIC non sono più disponibili. Il problema è che nessun pezzo sostitutivo viene offerto sul mercato. Al momento abbiamo ancora alcune delle parti più importanti a disposizione, ma l'approvvigionamento di tutti i pezzi ogni anno è sempre più complicato e a volte è impossibile trovare i pezzi richiesti.

Ci dispiace di dovervi quindi informare con la presente che noi non siamo più in grado di garantire un servizio completo per l'orditoio sezionale tipo SUPERTRONIC.

Al fine di non rischiare nessuna interruzione della vostra produzione vi consigliamo vivamente di prendere in considerazione un piano di riserva.

Siamo in grado di offrire i nostri ultimi modelli di orditoi sezionali in sostituzione.

I nostri agenti locali e i responsabili regionali delle vendite sono a vostra disposizione per discutere la questione personalmente in qualsiasi momento per garantire la vostra produzione.